

Restaurering av vinduer på uthuset ved Jevnaker kirkegård oktober 2020

Utført av Jevnaker Rotaryklubb ved Bjørn Kristiansen.

Vinduene var meget slitt av vær og vind. Mesteparten av malingen var forvitret, og ytterste del av treverket var oppfliset. Kitten var delvis gått i oppløsning.

Beskrivelse av arbeidet:

Vask, fjerne hjørnejern etc.

Fjerne glass og kitt

Pusse og slipe alt treverk

Grunne med Butinox vannbasert grunning

Male med Butinox for dør og vindu, 2 strøk

Kitte inn glassene med linojlekitt

Male kittfalser 2 strøk, både innvendig og utvendig

Pusse glassene



Slik det var



Fjerning av løs kitt



Fjerning av fast kitt ved hjelp av varmelampe



Sliping av treverk



Grunning med Butinox grunning (vannbasert) Metall ble grunnet med Owatrol



Malt med flere strøk med Butinox for dør og vindu



Innsetting av glassene



Ferdige vinduer satt tilbake 19. oktober2020

Vedlikehold av vinduer på uthus ved Jevnaker kirkegård		
15.sep	Hentet vinduer, startet sliping	1
23.sep	Fjerne glass i venste ramme	3
24.sep	Slipe og grunne venste ramme	3
25.sep	Fjerne glass i høyre ramme	3
26.sep	Slipe og grunne høyre ramme	3
28.sep	Malt 1. strøk	1,5
29.sep	Malt 2. strøk	1,5
01.okt	Malt 3. strøk innside	0,5
06.okt	Satt inn glass	4
10.okt	Malt innside	1
12.okt	Malt innside	0,5
13.okt	Malt utside 2 strøk	2
17.okt	Pusset vinduer	1
	Sum timer	25